BB 'Left,Down,In': Left 20mm, Down 20mm, In 60mm

WL G=0, C=0, P=0; Field=(20, 20)mm (shifts=((0, 0, 0), (20, -20, 60))); BB=5mm @ left=18.79, in=-58.53, up=-19.70; Gantry tilt=0, Gantry sag=0.dcm



WL G=90, C=0, P=0; Field=(20, 20)mm (shifts=((0, 0, 0), (20, -20, 60))); BB=5mm @ left=20.47, in=-58.62, up=-19.30; Gantry tilt=0, Gantry sag=0.dcm



WL G=180, C=0, P=0; Field=(20, 20)mm (shifts=((0, 0, 0), (20, -20, 60))); BB=5mm @ left=18.27, in=-59.40, up=-18.26; Gantry tilt=0, Gantry sag=0.dcm



WL G=270, C=0, P=0; Field=(20, 20)mm (shifts=((0, 0, 0), (20, -20, 60))); BB=5mm @ left=19.07, in=-59.97, up=-18.82; Gantry tilt=0, Gantry sag=0.dcm